




Клубника правильной формы для дальнейшей переработки.



На калибровку ягоды должны подаваться в небольших ящиках.

Клубника для подачи в машины должна быть предварительно откалибрована в трех размерах: маленькие, средние и большие.

Машина обрабатывает клубнику от минимального размера, равного 20 мм, до максимального размера, равного 45 мм.

Это клубника, которую машина отберёт для дальнейшей переработки.
Клубника в форме конуса.



Это клубника, которую машина будет отправлять в брак:
полностью круглая клубника, деформированная клубника и



А также клубника с длинной плодоножкой.





Пример очищенной клубники при последующей переработке.



Пример срезанной плодоножки при дальнейшей переработке.



Некачественный сбор. Такая клубника не подходит для калибровки.



Фото полученных ягод при последующей переработке.



Фото удалённых плодоножек при последующей переработке.